



COMUNICATO

Comunichiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici del polo Chimico di Spinetta Marengo che nella mattinata di venerdì 28 marzo, al reparto HF/F2, si è verificata una nuova anomalia ambientale per fuoriuscita incontrollata di fluoro.

Il personale delle officine elettriche e strumentali, investito dal gas, ha evacuato le rispettive officine dirigendosi verso la portineria centrale, anche se la direzione del vento sembrava orientata proprio in quella direzione.

Anche in questo caso non è stata dichiarato alcun ALLERTA o EMERGENZA DI STABILIMENTO, nonostante il Piano di Emergenza Interno redatto da questa Direzione Aziendale preveda un segnale acustico, informazioni per altoparlante sulla zona di pericolo, quale punto di raccolta raggiungere, la direzione e la velocità del vento.

Molti sarebbero gli argomenti di discussione ma preferiamo invitare tutte le maestranze a una profonda riflessione:

COLORO CHE CI HANNO INFORMATO E FORMATO SUL RISPETTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA COME HANNO “GESTITO” QUESTA ANOMALIA AMBIENTALE?

QUANTO CI E’ STATO COMUNICATO NELLA TEORIA DEI “CORSI OBBLIGATORI” HA TROVATO ADEGUATO RISCONTRO NELLA REALTA’ QUOTIDIANA?

Noi ci chiediamo se e per quanto queste gestioni siano sostenibili, in attesa che qualcuno ci dia risposte.

Spinetta marengo, 31 marzo 2014

Rappresentanze Sindacali Unitarie

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

FILCTEM – CGIL

Solvay Spinetta Marengo