



COMUNICATO

Anche oggi, presso i locali chiusi e presidiati dell'area Fluidi/Pfve i gascromatografi ambientali hanno rilevato presenza di PFP in quantità superiore alle soglie di allarme.

Questa situazione si ripete da mesi e la Filctem-CGIL ha ripetutamente segnalato ai responsabili HSE la presenza di questo gas tossico anche all'interno dei locali presidiati: solo nell'ultimo mese si sono registrati sforamenti nei giorni 5, 10 e 18 marzo.

Ci chiediamo se il management ritenga prioritario dedicare tempo e risorse economiche per eliminare le cause di tale inquinamento e se il personale medico di stabilimento possa ricordare a tutti le conseguenze che queste sostanze hanno sulla salute delle persone.

Nel frattempo i lavoratori e le lavoratrici continuano a essere esposti.

Come al solito, chiediamo di conoscere l'esatta quantità e qualità dei gas fuoriusciti, i tempi e le aree coinvolte.

Spinetta Marengo, 1 aprile 2014

Rappresentanze Sindacali Unitarie
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

FILCTEM – CGIL

Solvay Spinetta Marengo